

Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 7




Fig. 6





Fig. 8A

Fig. 8B






Fig. 9





Fig. 10






Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

900




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19



Fig. 20

2100 870




Fig. 21




Fig. 22

2300

874

<http://b2400ahu31/> - Microsoft Internet Explorer

File

Edit

View

Favorites

Tools

Help

Status

Current

Trend

Archive

Setup

Logbook

Help

Unit ID	Building 2400 air handler 31
Status	Sensor failure
Date	Sun Dec 10 10:36:57 PST 2000
Current Readings	
OAT	78.2F ~5.2F
RAT	75.8F ~0.1F
MAT	58.2F ~0.2F
DAT	57.8F ~0.2F
FAN	23.6V
CLG	23.6V
HTG	0.1V
REV	-
ERROR	-

Internet

Fig. 23

876

2400

<http://b2400ahu31/> - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Status

Current

Trend

Archive

Setup

Logbook

Help

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	datetime	clg	dat	ecotype	fan	htg	id	mat	minoa
1	10/12/00 08:34	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
2	10/12/00 08:37	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
3	10/12/00 08:39	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
4	10/12/00 08:40	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
5	10/12/00 08:44	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
6	10/12/00 08:48	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
7	10/12/00 08:51	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
8	10/12/00 09:00	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
9	10/12/00 09:09	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
10	10/12/00 09:11	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
11	10/12/00 09:15	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
12	10/12/00 09:30	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
13	10/12/00 09:45	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7
14	10/12/00 09:45	23.6	57.8	1	23.6	0.1	78.2	20	7

archive/

Internet

2002

2404

2406

2402

Fig. 24



Fi. 25

2600 880




Fig. 26